

Edge finders mechanical 3D  
 Palpeurs d'angle mécanique 3D



**Verwendung:**  
 Zum Werkstück-Nullpunkt  
 suchen und setzen in 3 Achsen  
 x,y und z.

**Application:**  
 Search for the neutral point and  
 raise in 3-axis, x, y and z.


**Usinage:**  
 Cherche le point zéro de la  
 pièce et le positionne sur 3 axes  
 x, y et z.



Bestell-Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension	DCONMS	OAL
702.8.12	3D   12 - 3 - 132,5	12	132,5

## Ersatz Tasteinsatz

Substitute probe tip  
 Pièce de rechange de palpeur



Bestell-Nr. Order no. Référence	BD	LF	CNT
ERS.702.8.12.01	3	27	M4
ERS.702.8.12.02	6	65	M4