


Quick change tapping chucks with length compensation on compression and expansion
 Mandrins de taraudage à changement rapide avec compensation longitudinale à la compression et traction



Verwendung:
 Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Ein-
 sätzen für Gewindebohrer.
Application:
 For the chucking of quick change adaptors
 for taps.
Application:
 Pour le serrage d'adaptateurs porte-
 tarauds à changement rapide.



5

Bestell-Nr. Order no. Référence	HSK	Spannbereich Capacity Capacité	SZID	DCONWS	LPR	BD2	LCOMP
A32.16.12	HSK-A 32	M3 - M14	1	19	80	41	7
A40.16.12	HSK-A 40	M3 - M14	1	19	95	36	7
A50.16.12	HSK-A 50	M3 - M14	1	19	100	36	7
A50.16.20	HSK-A 50	M5 - M22	2	31	140	53	12
A63.16.12	HSK-A 63	M3 - M14	1	19	102	50	7
A63.16.20	HSK-A 63	M5 - M22	2	31	140	54	12
A63.16.36	HSK-A 63	M14 - M36	3	48	210	86	17,5
A80.16.12	HSK-A 80	M3 - M14	1	19	72	41	7
A80.16.20	HSK-A 80	M5 - M22	2	31	108	60	10
A80.16.36	HSK-A 80	M14 - M36	3	48	141	86	17,5
A100.16.12	HSK-A 100	M3 - M14	1	19	112	38	7
A100.16.20	HSK-A 100	M5 - M22	2	31	148	54	12
A100.16.36	HSK-A 100	M14 - M36	3	48	210	86	17,5

Hinweis: Für Bearbeitungszentren ohne Synchronspindel.
Note: For machining centres without synchronous spindle.
Observation: Pour centres d'usinage sans broche synchrone.

