



1

Quick change tapping chucks **with** length compensation on compression and expansion

Mandrins de taraudage à changement rapide **avec** compensation longitudinale à la compression et traction



Verwendung:


Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Ein-sätzen für Gewindebohrer.

Application:

For the chucking of quick change adaptors for taps.

Application:

Pour le serrage d'adaptateurs portetauds à changement rapide.



Bestell-Nr. Order no. Référence	SK	Spannbereich Capacity Capacité	SZID	DCONWS	LPR	BD	LCOMP
302.16.12	SK 30	M3 - M14	1	19	65	36	7
302.16.20	SK 30	M5 - M22	2	31	102	53	12
402.16.12	SK 40	M3 - M14	1	19	63	36	7
402.16.20	SK 40	M5 - M22	2	31	97	53	12
402.16.36	SK 40	M14 - M36	3	48	156	78	17,5
502.16.12	SK 50	M3 - M14	1	19	63	36	7
502.16.20	SK 50	M5 - M22	2	31	97	53	12
502.16.36	SK 50	M14 - M36	3	48	140	78	17,5

Hinweis:

Note:

Remarque:

Für Bearbeitungszentren ohne Synchronspindel.
For machining centres without synchronous spindle.
Pour centres d'usinage sans broche synchrone.

