



auf Druck und Zug

Quick change tapping chucks with length compensation on compression and expansion

Mandrins de taraudage à changement rapide avec compensation longitudinale à la compression et traction



Verwendung:


Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer.

Application:

For the chucking of Quick change taps for threading taps.

Application:

Pour le serrage des inserts de changement rapide pour tarauds.



Bestell-Nr. Order no. Référence	MK MT CM	Spannbereich Capacity Capacité	SZID	DCONWS	LPR	BD	LCOMP
107.16.212	MK 2	M3 - M14	1	19	46	36	7
107.16.312	MK 3	M3 - M14	1	19	46	36	7
107.16.320	MK 3	M5 - M22	2	31	70	53	12
107.16.412	MK 4	M3 - M14	1	19	46	36	7
107.16.420	MK 4	M5 - M22	2	31	71	53	12
107.16.436	MK 4	M14 - M36	3	48	128	78	17,5

