


## Test arbors Mandrins de contrôle



**Verwendung:**  
Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R230 oder zur Überprüfung der Werkzeugspindel.

**Application:**  
For the inspection of machine tools according to ISO recommendation R230 or for testing the tool spindle.

**Application:**  
Pour l'inspection de machine-outils suite à la recommandation ISO R230 ou pour la vérification de la broche.



| Bestell-Nr.<br>Order no.<br>Référence | PSK | LPR | BD | Toleranz<br>Tolerance<br>Tolérance | max. Rundlaufabweichung<br>max. concentricity deviation<br>Faux-rond max. |
|---------------------------------------|-----|-----|----|------------------------------------|---|
| C3.18.20                              | C3  | 180 | 20 | 0,005                              | 0,005   |
| C4.18.32                              | C4  | 180 | 32 | 0,005                              | 0,005   |
| C5.18.32                              | C5  | 180 | 32 | 0,005                              | 0,005   |
| C6.18.40                              | C6  | 182 | 40 | 0,005                              | 0,005   |
| C6.18.40.352                          | C6  | 352 | 40 | 0,005                              | 0,005   |

**Lieferumfang:** Auslieferung mit Prüfprotokoll  
**Delivery:** Delivery with test certificate  
**Livraison:** Livraison avec rapport d'essais

6

## Holzkasten für Kontrolldorne

**Wooden box for test arbors**  
**Coffret en bois pour mandrins de contrôle**



**Verwendung:**  
Zur Aufbewahrung von Kontrolldornen.

**Application:**  
For the storage of test arbors.

**Application:**  
Pour la conservation de mandrins de contrôle.



| Bestell-Nr.<br>Order no.<br>Référence | Abmessung<br>Size<br>Dimension | für Kegelgrößen<br>for cones<br>pour cônes |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 701.18                                | 460 × 130 × 115                | SK 30 / 40 / 50 / C3 / C4 / C5 / C6        |